

ANLAGE 1 - Baumfällungen Verkehrsgrün

**Baumfällungen Verkehrsgrün "Reichenbrand, Siegmar, Schönau, Stelzendorf"**

Objekt	BNR.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
Neustädter Str. v. Zwickauer Str. b. Robert-Blum-Str.	200	Prunus fruticosa 'Glubosa', Steppen-Kirsche	Fällung	75% abgestorben
Curiestr. v. Jagdschänkenstr. b. O.-Schmerbach - Str.	600	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	Fällung	75% Totholz. Aufgrabung, Standsicherheit
Neustädter Str. v. Zwickauer Str. b. Robert-Blum-Str.	900	Prunus fruticosa 'Glubosa', Steppen-Kirsche	Fällung	75% abgestorben
Guerickestr. v. Zwickauer Str. b. Göbelstr.	1600	Tilia platyphyllos, Sommer-Linde	Fällung	Bruch +Standsicherheit gefährdet
Mauersberger Str.v. Neefestr. b. Neefestr.	3600	Robinia pseudoacacia, Gemeine Robinie	Fällung	abgestorben
Zwickauer Str. v. Stadtgrenze b. Lütowstr.	6600	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	abgestorben
Neefestr.(Abschnitt IV)zw.Neefeparkabfahrt u. BAB	7600	Tilia cordata, Winter-Linde	Fällung	abgestorben
Jagdschänkenstr. v. Zwickauer Str. b. Stelzendorfer Str.	2600	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	75% Totholz, Bruch +Standsicherheit gefährdet
Pawlowstr. v. Neefestr. b. Zwickauer Str.	800	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Fällung	75% Totholz. Aufgrabung, Standsicherheit

ANLAGE 1 - Baumfällungen Verkehrsgrün

**Baumfällungen Verkehrsgrün "Kleinolbersdorf-Altenhain"**

Objekt	BNR.	Baumart	Maßnahme	Fällgrund
Schösserholzweg	100	Picea abies, Gemeine Fichte	Fällung	Standicherheit gefährdet