

**Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen
im Mai 2016**

Lfd. Nr.	Objektname	Baumnummer	Baumart	Fällgrund
1	Augustusburger Str. von OD-Punkt bis Olbersd. Str.	5601	Aesculus hippocastanum, Roßkastanie	blockiert Wasserabfluß in Graben
2	Eubaer Str. v. Augustusburger Str. b.	2800	Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn	Krone zu 85 % abgestorben, Bruchgefahr
3	Eubaer Str. v. Augustusburger Str. b. Hauptstr. Euba	5300	Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum', Sorte vom Berg-Ahorn	Krone zu 85 % abgestorben, Bruchgefahr
4	Eubaer Str. v. Hauptstr. Euba b. Augustusburger	38800	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	Krone zu 65 % abgestorben, Bruchgefahr
5	Georgistr. v. Zschopauer Str. b. Adelsbergstr. Rec	6100	Sorbus arnoldiana, Sorte der Eberesche	zu 90 % abgestorben, Bruchgefahr
6	Küchwald/ Leipziger Str.	36	Quercus spec., Eiche	Fäule am Stammfuß, einseitige Krone Ri Straße, Standsicherheit nicht gewährleistet
7	Küchwald/ Leipziger Str.	39	Quercus spec., Eiche	Fäule unterhalb des Zwiesels, einseitige Krone Ri Straße, Standsicherheit nicht gewährleistet
8	Küchwald/ Leipziger Str.	44	Quercus spec., Eiche	Fäule am Stammfuß, einseitige Krone Ri Straße, Standsicherheit nicht gewährleistet
9	Waldenburger Str.	100	Acer platanoides, Spitz-Ahorn	frischer Anfahrschaden: durch die geänderte Straßenführung am Knotenpunkt Waldenburger Str. ragt der Baum ins Lichtraumprofil