

Anlage 1

Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen im III./ IV. Quartal

Lfd-Nr.	Objektbezeichnung	Baum-Nr.	Baumart	Fällungsgrund
1	Am Harthwald 96/ Sppl.	31	Tilia cordata, Winter-Linde	Baum ist 100% tot, Bruchgefahr
2	Burkhardttdorfer Str.v.W.-Sagorski-Str. bis Markersdf.	27	Sorbus intermedia, Schwedische Mehlbeere	Baum ist 100% tot, Bruchgefahr
3	Chemnitztalradweg	201	Acer species, Ahorn	Baum ist 100% tot, Bruchgefahr
4	Eibenberger Allee v. Annaberger Str. b. Einsiedler Str.	600	Spitz-Ahorn	Krone überwiegend abgestorben, Altersabgang
5	Einsiedler Str./ Erfenschlager Str.	12	Prunus serrulata, Japanische Blüten-Kirsche	Krone weggebrochen
6	Einsiedler Str./ Erfenschlager Str.	14	Robinia pseudoacacia, Gemeine Robinie	Krone zu 50 % abgestorben, Baum stark schräg geneigt
7	Eisenweg v. Chemnitzer Str. b. Fuchsweg Rechte S.	400	Schwarz-Erle	Krone überwiegend abgestorben
8	Elsterwinkel	1500	Zweigrifflicher Weißdorn	abgestorben
9	Ernst - Wabra - Straße Hnr.: 2 - 30	5300	Gemeine Eberesche	Bruchgefahr
10	Forststr./ Spielplatz/ Zeisigwald	66	Taxodium distichum, Sumpfyzypresse	abgestorbener Jungbaum
11	Friedrich-Viertel-Str./ Verb.weg zw. HNR.:11 u. 109	1200	Schwarz-Erle	Krone überwiegend abgestorben
12	Gerhart-Hauptmann-Platz	3	Crataegus monogyna, Eingrifflicher Weißdorn	Baum ist 100% tot, Bruchgefahr
13	Hilbersdorfer Str. v. A.-Bebel-Str. b. Helmholtzstr.	1931	Spitz-Ahorn	Druckzwiesel - Bruchgefahr
14	Hilbersdorfer Str. v. A.-Bebel-Str. b. Helmholtzstr.	4700	Roßkastanie	Oberkrone 80% abgestorben, Bruchgefahr
15	Hilbersdorfer Str. v. A.-Bebel-Str. b. Helmholtzstr.	5200	Roßkastanie	Bruchgefahr von Krone
16	Hilbersdorfer Straße	1300	Sommer-Linde	Standicherheit gefährdet
17	Huttenstraße	8000	Sommer-Linde	Standicherheit gefährdet, Pilzbefall (Brandkrustenpilz)
18	Jahnsdorfer Str. v. Burkhardttdorfer Str. b. Fritzsche Str.	401	Gemeine Esche	Krone überwiegend abgestorben
19	Knappteich/Fürstenstraße	20	Salix alba 'Tristis', Trauer-Weide	Baum ist umgestürzt
20	Liddy-Ebersberger-Str./ Bolzplatz	4	Sorbus aria, Mehlbeere	Baum ist 100% tot, Bruchgefahr
21	Margaretenstr. v. Hilbersdorfer Str. b. Dresdner S	2900	Gemeine Esche	Baum absterbend, Stammfäule

Anlage 1

22	Marie-Tilch-Straße 23-71	1001	Sal-Weide	Bruchgefahr
23	Park Kappel	ohne	Populus spec., Pappel	Faulstelle, Standsicherheit nicht gewährleistet
24	Robert- Siewert- Straße/ W.-Sagorski-Str. PP	3700	Spitz-Ahorn	Bruchgefahr
25	Robert- Siewert- Straße/ W.-Sagorski-Str. PP	3800	Spitz-Ahorn	Bruchgefahr
26	Robert- Siewert- Straße/ W.-Sagorski-Str. PP	3900	Spitz-Ahorn	Bruchgefahr
27	Schulstr. neben HNR.: 60 (erweiterter Stadtpt.)	5	Sorbus aucuparia, Gemeine Eberesche	Baum ist 100% tot, Bruchgefahr
28	Schulstr. neben HNR.: 60 (erweiterter Stadtpt.)	11	Sorbus aucuparia, Gemeine Eberesche	Pilzbefall, Standsicherheit nicht gewährleistet
29	Schulstr. neben HNR.: 60 (erweiterter Stadtpt.)	19	Aesculus hippocastanum, Roßkastanie	Krone zu 50 % abgestorben, Bruchgefahr
30	Stadtpark	-		Baum ist umgestürzt
31	Stollberger Straße, parallel zur Wenzel-Verner-Straße und Carl-Bobach-Straße	-	ca. 400 Baumfällungen, überwiegend Hybrid-Pappeln	Bäume sind hinsichtlich der Standsicherheit auf Grund Dichtstandes, reduzierter Wurzelentwicklung und Vergreisung nicht verkehrssicher
32	Terrassenstr. v. Margaretenstr. b. Trinitatisstr. L	1900	Spitz-Ahorn	85% abgestorben
33	Waldschlößchenstr. v. Dresdner Str. b. Ende Linke	700	Spitz-Ahorn	80% abgestorben
34	Waldschlößchenstraße	2100	Spitz-Ahorn	Standsicherheit gefährdet, Pilzbefall (Brandkrustenpilz)
35	Wartburgstraße	9200	Krim-Linde	Brandkrustenpilz am Wurzelansatz
36	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	900	Espe	Krone überwiegend abgestorben
37	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	1100	Espe	Krone überwiegend abgestorben
38	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	3600	Schwarz-Erle	Krone überwiegend abgestorben
39	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	4500	Schwarz-Erle	Krone überwiegend abgestorben
40	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	5502	Schwarz-Erle	Krone überwiegend abgestorben
41	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	6700	Grau-Erle	Krone überwiegend abgestorben
42	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	6800	Grau-Erle	Krone überwiegend abgestorben
43	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	7600	Schwarz-Erle	Krone überwiegend abgestorben
44	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	7700	Schwarz-Erle	Krone überwiegend abgestorben

Anlage 1

45	Wasserschloß/ PP am Wasserschloßweg	8300	Schwarz-Erle	Krone überwiegend abgestorben
46	Wasserschloßweg/ gg. PP Wasserschloß Klaffenbach	1	Tilia platyphyllos, Sommer-Linde	Pilzbefall, Standsicherheit nicht gewährleistet
47	Wilhelm-Firl-Straße vo Burkhardtsd.Str. bis Dittersd. Str.	600	Eschen-Ahorn	Krone überwiegend abgestorben
48	Wittgensdorfer Str./ Ecke Bornaer Str.	1001	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	Bruchgefahr, Riss im Zwiesel
49	Wolgograder Allee v. A.-Neubert-Str. b. Burkhardtsdf. Str.	2101	Blutpflaume	Krone überwiegend abgestorben
50	Wolgograder Allee/ zw. Buswendeschleife & Schule	19	Malus spec., Apfel	Baum ist 100% tot, Bruchgefahr
51	Wolgograder Allee/v.A.-Schreiter- Str.bis Wolg.Allee 11	3400	Gemeine Eberesche	Krone überwiegend abgestorben
52	Zöllnerplatz	3900	Acer pseudoplatanus 'Negenia', Berg-Ahorn	90% tot, Bruchgefahr